




工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p>施工前照片</p>	<p>日期</p>
 <p>2023-1-13</p>	<p>112.01.13</p> <p>位置： 大里圖書館旁</p> <p>說明： 黑管切除運棄</p>
<p>施工中照片</p>	<p>日期</p>
 <p>2023-1-13</p> <p>2023-1-13</p>	<p>112.01.13</p>
<p>施工後照片</p>	<p>日期</p>
 <p>2023-1-13</p>	<p>112.01.13</p>




工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p>施工前照片</p>	<p>日期</p>
	<p>112. 01. 14</p> <p>位置： 大明路大勝加油站</p> <p>說明： 配合接管</p>
<p>施工中照片</p>	<p>日期</p>
	<p>112. 01. 14</p>
<p>施工後照片</p>	<p>日期</p>
	<p>112. 01. 14</p>




工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

施工前照片	日期
	<p>112. 01. 14</p> <p>位置： 大明路大勝加油站 487號</p> <p>說明： 配合接管</p>
施工中照片	日期
	<p>112. 01. 14</p>
施工後照片	日期
	<p>112. 01. 14</p>




工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

施工前照片	日期
	<p>112.01.16</p> <p>位置： 中興路二段 796號 墊片</p> <p>說明： 設置膠條*1孔蓋更新*1</p>
施工中照片	日期
	<p>112.01.16</p>
施工後照片	日期
	<p>112.01.16</p>




工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

施工前照片	日期
 <p>2023-1-16</p>	<p>112.01.16</p> <p>位置： 中興路二段 783-4 孔蓋更新</p> <p>說明： 設置膠條*1孔蓋更新*1</p>
施工中照片	日期
 <p>2023-1-16</p>	<p>112.01.16</p>
施工後照片	日期
 <p>2023-1-16</p>	<p>112.01.16</p>


工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

施工前照片	日期
	<p>112. 01. 17</p> <p>位置： 永興路84號</p> <p>說明： 孔蓋框座週邊修復</p>
施工中照片	日期
	<p>112. 01. 17</p>
施工後照片	日期
	<p>112. 01. 17</p>

工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p>施工前照片</p>	<p>日期</p>
 <p>2023-1-17</p>	<p>112.01.17</p> <p>位置： 東榮路472號</p> <p>說明： 孔蓋框座週邊修復</p>
<p>施工中照片</p>	<p>日期</p>
 <p>2023-1-17</p>	<p>112.01.17</p>
<p>施工後照片</p>	<p>日期</p>
 <p>2023-1-17</p>	<p>112.01.17</p>

工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

施工前照片	日期
	<p>112. 01. 18</p> <p>位置： 大里路468號</p> <p>說明： 孔蓋框座週邊修復</p>
施工中照片	日期
	<p>112. 01. 18</p>
施工後照片	日期
	<p>112. 01. 18</p>

工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

施工前照片	日期
 <p>2023年3月21日 09:53</p>	日期 112. 3. 21 位置： 公所稽查永興路 說明： 永興路34號
施工中照片	日期
 <p>2023年3月21日 09:54</p>	日期 112. 3. 21
施工後照片	日期
 <p>2023年3月21日 09:56</p>	日期 112. 3. 21

工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p>施工前照片</p>  <p>2023年3月21日 09:57</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p> <p>位置： 公所稽查永興路</p> <p>說明： 永興路60號</p>
<p>施工中照片</p>  <p>2023年3月21日 09:58</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>
<p>施工後照片</p>  <p>2023年3月21日 09:59</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>




工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p>施工前照片</p>  <p>2023年3月21日 10:00</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p> <p>位置： 公所稽查永興路</p> <p>說明： 永興路82號</p>
<p>施工中照片</p>  <p>2023年3月21日 10:01</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>
<p>施工後照片</p>  <p>2023年3月21日 10:02</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>

工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p>施工前照片</p>  <p>2023年3月21日 10:03</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p> <p>位置：</p> <p>公所稽查永興路</p> <p>說明：</p> <p>永興路104號</p>
<p>施工中照片</p>  <p>2023年3月21日 10:04</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>
<p>施工後照片</p>  <p>2023年3月21日 10:05</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>




工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p>施工前照片</p>  <p>2023年3月21日 10:06</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p> <p>位置： 公所稽查永興路</p> <p>說明： 永興路124號</p>
<p>施工中照片</p>  <p>2023年3月21日 10:07</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>
<p>施工後照片</p>  <p>2023年3月21日 10:08</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>




工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p>施工前照片</p>  <p>2023年3月21日 10:09</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p> <p>位置：</p> <p>公所稽查永興路</p> <p>說明：</p> <p>永興路142號</p>
<p>施工中照片</p>  <p>2023年3月21日 10:10</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>
<p>施中後照片</p>  <p>2023年3月21日 10:10</p>	<p>日期</p> <p>112. 3. 21</p>

工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p style="text-align: center;">施工前照片</p>  <p>2023-04-03</p>	<p>日期</p> <p>112. 4. 3</p> <p>位置：</p> <p>益民路一段503號</p> <p>說明：</p> <p>設置膠條</p>
<p style="text-align: center;">施工中照片</p>  <p>2023-04-03</p>	<p>日期</p> <p>112. 4. 3</p>
<p style="text-align: center;">施工後照片</p>  <p>2023-04-03</p>	<p>日期</p> <p>112. 4. 3</p>

工程名稱：112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)

<p>施工前照片</p>	<p>日期</p>
	<p>112. 4. 3</p> <p>位置： 西榮路91號</p> <p>說明： 更換孔蓋</p>
<p>施工中照片</p>	<p>日期</p>
	<p>112. 4. 3</p>
<p>施工後照片</p>	<p>日期</p>
	<p>112. 4. 3</p>